

## Aggiornamento firmware 1.10 per fotocamera digitale RICOH GR II

Agosto 2015

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. è lieta di annunciare il nuovo aggiornamento firmware 1.10 per la fotocamera compatta digitale RICOH GR II.

Il firmware al quale si fa riferimento nel presente documento è il software che viene eseguito all'interno di una fotocamera digitale. Di norma, ogni nuovo aggiornamento di firmware include anche tutti quelli precedenti, per cui è sufficiente caricare nella fotocamera la versione di firmware più recente disponibile in un dato momento, senza passare attraverso tutte quelle precedenti.

### Aggiornamenti della versione 1.10 del firmware per la fotocamera reflex digitale RICOH GR II

- Corrisponde alla versione più recente di Image Sync (v1.0.5).
- Migliorata la stabilità generale.

**Nota:** Ogni fotocamera richiede il caricamento del firmware specifico per quel dato modello. Questo firmware si applica soltanto alla RICOH GR II.

### Attenzione

- La versione del firmware qui riportata è disponibile alla rispettiva pagina prodotto del sito web [www.ricoh-imaging.it](http://www.ricoh-imaging.it) insieme alle istruzioni per effettuare l'aggiornamento.
- Solo gli utenti delle fotocamere digitali PENTAX sono autorizzati a scaricare i relativi aggiornamenti del firmware dai nostri siti web per caricarli sulle fotocamere PENTAX da loro impiegate.